

Så er den halve lønning monteret

29. Januar 2020

Så er den første halve lønning på plads og monteret. Det ser rigtig godt ud og skibet er nu ved at være stabilt. Den resterende del af lønningen er klar. Der skal nu laves skaringer og så skal den monteres. Det er et rigtig flot stykke arbejde onsdagsholdet har udført.

Der fræses først et hul i lønningen, så bores der for til skruen der til sidst skrues i og så bankes der en prop i hullet.



Et så stort projekt kræver planlægning - godt vi har en specialist!



Næste step er at få den resterende lønning monteret, så skal de nye knæ tilpasses og monteres og så er der åretolle og diverse små detaljer. Dørken skal også lige gennemgås og repareres. Så er der lige malingen indvendig der skal fjernes så vi kommer ind til det rå træ der så kan smøres med en diffusionsåben smøring for at undgå råd.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der er så også lige mast, årer og ror der skal have en omgang før skibet er klar. Nogle bord har revner der skal renses ud og fyldes. Ottarklubben arbejder videre og giver besked når de på et tidspunkt mangler hjælp til de kommende opgaver.

Skibslagshilsen
Kurt og Steen

Man siger gerne at et billede lyver ikke, men her ser det ud til at Ottar har samme længde som Sebbe - snyd og bedrag!



Hun ligner nu et rigtigt skib igen.

